



Protocole d'utilisation de la jauge de mesure

Avec les
7

1 – Positionner la jauge sur le **trait de référence supérieur rouge** en utilisant le repère long en 1^{er} puis l'autre.



Pas de marge de réglage suffisante





Bonne marge de réglage

2 – La **meilleure zone de réglage** détermine le choix de la longueur du système (un système court dans cet exemple)

Sans les
7

1 – Même principe mais en positionnant la jauge sur le **trait de référence supérieur bleu**



2 – La **meilleure zone de réglage**, détermine le choix de la longueur du système (un système court dans cet exemple)